

№	Работа/услуга	Стоимость
1	Обслуживание настенной сплит-системы до 36 BTU включительно (без учета хладагента)	3700
2	Обслуживание настенной сплит-системы до 36BTU включительно (от 3 шт у одного клиента)	3500
3	Обслуживание настенной сплит-системы до 36BTU включительно (от 10 шт у одного клиента)	3000
4	Обслуживание: кассетные, каналные, напольно-потолочные, колонные до 3 м (без учета хладагента)	5000
5	Обслуживание: кассетные, каналные, напольно-потолочные, колонные от 3-4 м (без учета хладагента)	5500
6	Обслуживание: кассетные, каналные, напольно-потолочные, колонные от 4 м (без учета хладагента) <i>*Требуется учитывать стоимость сборки/разборки туры.</i>	6000
7	Тура (сборка, разборка, доставка до объекта)	5000
8	Обслуживание: кассетные, каналные, напольно-потолочные, колонные от 6 м (без учета хладагента) <i>*Требуется выезд инженера на объект, фотографии и видео от Заказчика.</i>	Рассчитывается индивидуально.
9	Обслуживание: наружный блок системы MRV (без учета хладагента)	6000
10	Обслуживание: настенный внутренний блок системы MRV до 36 BTU	2800
11	Обслуживание: внутренний блок настенной сплит-системы до 36 BTU включительно (без учета хладагента)	2500
12	Обслуживание: наружный блок настенной сплит-системы до 36 BTU включительно (без учета хладагента)	2500
13	Обслуживание: внутренний блок кассетные, каналные, напольно-потолочные, колонные до 3м	3500
14	Обслуживание: наружный блок кассетные, каналные, напольно-потолочные, колонные до 3 м	3000
15	Обслуживание: внутренний блок кассетные, каналные, напольно-потолочные, колонные от 3-4м	4000
16	Обслуживание: наружный блок кассетные, каналные, напольно-потолочные, колонные от 3-4м	3000
17	Обслуживание: внутренний блок кассетные, каналные, напольно-потолочные, колонные от 4м <i>*Требуется учитывать стоимость сборки/разборки туры.</i>	4500
18	Обслуживание: наружный блок кассетные, каналные, напольно-потолочные, колонные от 4м	3000
19	Обслуживание: внутренний блок кассетные, каналные, напольно-потолочные, колонные от 6м <i>*Требуется выезд инженера на объект, фотографии и видео от Заказчика.</i>	Рассчитывается индивидуально.
20	Хладагент 100 грамм	400
21	Помещение по производству общественного питания с интенсивной жаркой (пироги, курица гриль и т.д.)	плюс 1000
Стоимость ремонтных работ:		
Диагностика:		
22	Диагностика сплит-системы (бытовой)	1500-2000
23	Диагностика сплит-системы (бытовой) (от 2 кондиционеров на одном адресе за один раз – за один кондиционер)	1500

24	Диагностика кондиционеров (промышленные)	3000-3500
25	Диагностика кондиционеров (промышленные) (от 2 кондиционеров на одном адресе за один раз – за один кондиционер)	3000
26	Диагностика VRF, VRV системы	Рассчитывается индивидуально.
Обнаружение (поиск) утечки:		
27	Обнаружение (поиск) утечки сплит-систем - фреонагистраль до 15м	2500
28	Обнаружение (поиск) утечки полупромышленных кондиционеров – фреонагистраль от 5м до 30м	4600
29	Обнаружение (поиск) утечки MRV за каждый один метр, при условии доступа к фреонагистральной, высота не выше 3 метров	150
30	Опрессовка азотом	3000
31	Устранение утечки, перевальцовка, вакуумирование	2500
32	Дозаправка хладагентом	2000
33	Пайка трубы медной/крана/рефнета 1шт	500
34	Сборка/разборка внутреннего блока кондиционера	1500
35	Сборка/разборка наружного блока кондиционера	1500
Демонтаж и монтаж наружного/внутреннего блоков по основному прайсу		
36	Замена вентилятора наружного блока BTU от 07 до 60 без учета вентилятора (в стоимость включать сборку/разборку наружного блока – 1500 рублей).	3500
37	Замена платы наружного блока BTU от 07 до 60 без учета платы (в стоимость включать сборку/разборку наружного блока – 1500 рублей).	3500
38	Замена платы внутреннего блока BTU от 07 до 60 без учета платы (в стоимость включать сборку/разборку внутреннего блока – 1500 рублей).	3000
Замена пускового конденсатора компрессора:		
39	Замена пускового конденсатора компрессора BTU от 07 до 18	3500
40	Замена пускового конденсатора компрессора BTU от 24 до 30	4500
41	Замена пускового конденсатора компрессора BTU от 36 до 60	5500
42	Ремонт платы внутреннего блока BTU от 07 до 60 (в стоимость включать сборку/разборку внутреннего блока – 1000 рублей), в случае, если плата ремонтно пригодна, если не ремонтно пригодна – деньги не взимаются, оплата берется только сборку/разборку внутреннего блока.	от 4000
43	Ремонт платы наружного блока BTU от 07 до 60 (в стоимость включать сборку/разборку наружного блока – 1000 рублей), в случае, если плата ремонтно пригодна, если не ремонтно пригодна – деньги не взимаются, оплата берется только сборку/разборку наружного блока.	от 4000
Замена компрессора (без учета компрессора):		
44	Замена компрессора (без учета компрессора) BTU от 7 до 12 (В стоимость включать сборку/разборку наружного блока – 1000 рублей. Может по факту потребоваться монтаж/демонтаж наружного блока – цена по прайсу)	5000
45	Замена компрессора (без учета компрессора) BTU от 18 до 24 (В стоимость включать сборку/разборку наружного блока – 1000 рублей.	7000

	Может по факту потребоваться монтаж/демонтаж наружного блока – цена по прайсу)	
46	Замена компрессора (без учета компрессора) BTU от 30 (В стоимость включать сборку/разборку наружного блока – 1000 рублей. Может по факту потребоваться монтаж/демонтаж наружного блока – цена по прайсу)	13000
	<i>*Ремонт промышленного оборудование (чиллеры, MRV) расценивается только после выезда мастера сервисного центра на осмотр.</i>	Рассчитывается индивидуально.
Услуги автовышки/альпиниста:		
47	Услуги альпиниста	8600
48	Услуги автовышки до 16м (цена за один час) (минимум 2 часа)	2500
49	Услуги автовышки до 20м (цена за один час) (минимум 2 часа)	3300 + 1 час доставка
50	Услуги автовышки до 25-28м (цена за один час) (минимум 2 часа)	3500 + 1 час доставка